## ワイヤロープ加工品(使用中の点検、廃棄基準および廃棄の実例)

ワイヤロープの点検と廃棄基準(日本鋼索工業会監修「玉掛索の正しい取扱い方」より)ワイヤを使用する時は点検を確実 に行い、次の劣化が一つでも発見されれば廃棄処分してください。使用されますと吊り荷の落下事故等の危険があります。 (労働安全衛生法 クレーン等安全規則による)

※時期:日常点検(作業前、定期点検(月次点検)および必要時

■点検	i		<b>新線、摩耗、腐食、形崩れ、端末金具および取り付け</b> 部	
点検 箇所	点検項目	点検方法	廃棄基準	廃棄の実例
全体	キンク	プラスキンク(よりの締まる方向 のキンク)やマイナスキンク(より の戻る方向のキンク)の有無を 点検する。	局部的によりが詰まったり、戻ったりして、 キンクを発生したもの。 (参考)キンクによる強度低下率 ロープの状態 強度低下率 プラスキンク 20~40% マイナスキンク 35~60% キンクを直したもの 約20%	構成     6×Fi(29)     O/O 20mm       実測径     20.5mm     破断荷重     125kN       残存強度率     52.7%       プラスキンク       構成     6×Fi(29)     O/O 20mm       実測径     20.45mm     破断荷重     145kN       残存強度率     61.2%
	つぶれ(偏平)	局部的に押しつぶされた部分が ないか点検する。	局部的な押しつぶしによる偏平があるもの。 ノギスで短径dminおよび長径dmaxを測 定したとき、dmax/dmin≥1.5となった もの。 《参考》つぶれによる強度低下率 ①程度が軽い場合は、殆ど無い。 ②上記廃棄基準に達した場合は、20~ 40%。	構成 6×24 O/O 12mm 短径·長径 9.9×14.9 破断荷重 62.3kN 残存強度率 87.7% 構成 6×24 G/O 12mm 短径·長径 8.0×15.2 破断荷重 52.7kN 残存強度率 80.0%
	腐食(錆)	表面の腐食の有無を点検する。 有れば布地で拭いて取れる薄い 錆か、表面に凹凸が生じている かを調査する。 内部はスパイキ等でストランド を持ち上げて調査する。	素線表面にピッティングが発生して、あばた状になったもの。 内部腐食によって素線が緩んだもの。 《参考》 腐食(赤錆)による強度低下率 ①程度が軽い場合は、10~20%。 ②著しい場合は、40%以上。	構成 6×24 O/O 14mm 実測径 14.25mm 破断荷重 73.8kN 残存強度率 76.4% 構成 IWRC 6×Fi(29) O/O 28mm 実測径 28.2mm 破断荷重 183kN
	摩耗	全長、全周にわたり摩耗の状況 を点検する。	素線と素線の隙間がなくなったもの。 (右表の減少率は、公称径に対する値)	構成     IWRC 6×Fi(29) O/O 30mm       実測径     29.75mm     破断荷重 458kN       減少率     -0.83%     残存強度率 75.3%       構成     IWRC 6×Fi(29) O/O 30mm       実測径     29.53mm     破断荷重 369kN       減少率     -1.6%     残存強度率 60.8%
	うねり	うねりの有無を調査する。	著しくうねっているもの。 または局部的なうねりの幅(d1)がロープ 径(d)の4/3以上になったもの。	うねり

## ワイヤロープ加工品(使用中の点検、廃棄基準および廃棄の実例)

## ■点検

■点検					
点検		(1)	<b>にはなかる間は無所を作業的に扱い</b>	化一岁)。世界等最整位政制化一节的中央中	
全体	落込み、浮き	ストランドの落込みや浮きがな いか点検する。	ストランドの落込み、飛び出し、かご状の ものがあるもの。		
	きず	全長、全周にわたりきずの有無 を点検する。	有害な欠陥が認められるもの。	きず	
	その他	心綱のはみ出し、曲がり、素線 の飛び出し、テンパーカラー等 の有無を点検する。	心綱のはみ出し、曲がり、テンパーカラー のあるもの。		
	断線	全長、全周にわたり断線の有無を点検する。ある場合は、山切れ谷切れの状況を入念に調査し、断線本数を数える。	[クラウン断線(山切れ)の場合] ロープ径(d)の6倍(約1ピッチ)の範囲内の 断線を数え、使用されているワイヤロープの構 成を確認して、下表の断線数以上あるもの。 可視断線数	構成 6×37 O/O 24mm 実測径 24.0mm 破断荷重 260kN	
		C:クラウン断線(ロープ外接円と 接する部分[山断線]の断線)	ワイヤロープの構成     点検範囲 (6d)       6×24     9       6×37     10       IWRC6×Fi(25)     5       IWRC6×Fi(29)     6       IWRC6×[WRC6×S(19)]     8       7×[IWRC6×WS(36)]     12	断線数 15/1ピッチ 残存強度率 85.1% 構成 6×37 O/O 28mm 実測径 28.4mm 破断荷重 356kN	
	_	N:ニップ断線(ストランド相互が 接する部分[谷断線]の断線) アイ部分にストランドの緩み等	[ニップ断線(谷切れ)の場合] 1本でもあるもの。 ●アイ頂点部で、著しく心綱の飛出した	断線数 ニップ断線   残存強度率   85.6%	
加工部分・アイスプライス・アイ圧縮止め	形くずれ	の形くずれや偏平、ロープのずれ等がないかを点検する。	もの。 ●アイ頂点部で、著しくつぶれを生じたもの。 ●アイ部分で、ストランドの緩みがあるもの。		
				構成     6×24     O/O     14mm       短径·長径     10.5×21.9     破断荷重     84kN       残存強度率     86.9%	
		ロープを曲げたりしてアイ部分 やスリーブ付根部分の断線の 有無を点検する。	加工していない部分の可視断線数に準じる。	構成     6×37 O/O 22mm       短径·長径     13.2×32.3     破断荷重 198kN       残存強度率     77.2%	
	断線	アイスプライス:ストランドの抜け 出しの兆候がないか点検する。 アイ圧縮止め:片端に凹みが 生じたり、抜け出しの有無を点検	<ul><li>●差し終り部でストランドの抜け出しがあるもの。</li><li>●片端に凹み、抜け出しのあるもの。</li></ul>	ストランドの抜け出しアイスプライス部の抜け出し	
H		する。抜け出しの点検は目視、 マーキング等による。		V I V V I V III V	
	抜け出し	スリーブに変形、つぶれ、き裂および 割れ等が発生していないか点検する。	スリーブの変形、つぶれ、き裂、割れ等が あるもの。	きず	
	の変形	スリーブの摩耗状況を調査する。	スリーブが摩耗して、元の径の95%以下 になったもの。	割れ	
	の摩耗	腐食、きず等がないか点検する。	著い、腐食、きずが認められるもの。		
付属金具		変形、きず、き裂、摩耗および 腐食等がないか、あればその 程度を点検する。	<ul><li>●曲がり、ねじれ、ゆがみ、当たりきず、切り欠ききず、き裂が認められるもの。</li><li>●摩耗量が元の寸法の10%を超えるもの。</li><li>●全体に腐食、または局部的に著しい腐食があるもの。</li></ul>		